

Kamienne rygocze zachować i poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- udrożnienie odpływu z poziomu podstowy hełmu
- usunięcie mchów i porostów z powierzchni kamienia
- delikatnie umyć parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocentowym (do 5%) roztworem kwasu fluorowodorowego (HF)
- uzupełnienie lica kłami na bazie zapraw mineralnych
- uzupełnienie ubytków (drobnych) kłami na bazie zapraw mineralnych
- powierzchnię zabezpieczyć przez co najmniej trzykrotne smarowanie preparatem hydrofobizacyjnym.

Lico ceglane muru poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- umyć lica parą wodną pod ciśnieniem
- uzupełnienie lica kłami na bazie zapraw mineralnych
- usunięcie w całości fugi cementowej
- wykonanie nowej fugi z gotowych zapraw (na bazie zapraw mineralnych)

W otworze osadzić drzwi o prostych stylizowanych formach gotyckich - konstrukcja deskowo - spogłowa obita blachą i kratownicą prostokątną z bednaki szer. 5cm mocowaną na gwoździe z głowkami oplocowanymi kowalisko. Elementy kowalskie pomalować w matowym gładkim kolorze, a drewniane zabezpieczyć preparatem Altaxin lub równoważnym i pomalować w kolorze Polisander.


Istniejące poszury blankowania delikatnie rozebrać. Nowe wykonać z cegły nowej „gotyckiej” o formacie analogicznym jak zastany, murowanej na szczelnej zaprawie mineralnej z okapem min. 6cm. Powierzchnię poszurów zabezpieczyć przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Na poszurach między blankami wyprowadzić spadek min. 20%

Istniejące poszury blankowania delikatnie rozebrać. Nowe wykonać z cegły nowej „gotyckiej” o formacie analogicznym jak zastany, murowanej na szczelnej zaprawie mineralnej z okapem min. 6cm. Powierzchnię poszurów zabezpieczyć przez co najmniej trzykrotne smarowanie.

Lico ceglane muru poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- umyć lica parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocentowym roztworem kwasu fluorowodorowego (HF)
- uzupełnienie lica kłami na bazie zapraw mineralnych
- usunięcie w całości fugi cementowej
- wykonanie nowej fugi z gotowych zapraw (na bazie zapraw mineralnych)

Istniejące poszury blankowania delikatnie rozebrać. Nowe wykonać z cegły nowej „gotyckiej” o formacie analogicznym jak zastany, murowanej na szczelnej zaprawie mineralnej z okapem min. 6cm. Powierzchnię poszurów zabezpieczyć przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Na poszurach między blankami wyprowadzić spadek min. 20%



Lico ceglane muru poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- umyć lica parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocentowym roztworem kwasu fluorowodorowego (HF)
- uzupełnienie lica kłami na bazie zapraw mineralnych
- usunięcie w całości fugi cementowej
- wykonanie nowej fugi z gotowych zapraw (na bazie zapraw mineralnych)

Istniejące poszury blankowania delikatnie rozebrać. Nowe wykonać z cegły nowej „gotyckiej” o formacie analogicznym jak zastany, murowanej na szczelnej zaprawie mineralnej z okapem min. 6cm. Powierzchnię poszurów zabezpieczyć przez co najmniej trzykrotne smarowanie.

Istniejące poszury blankowania delikatnie rozebrać. Nowe wykonać z cegły nowej „gotyckiej” o formacie analogicznym jak zastany, murowanej na szczelnej zaprawie mineralnej z okapem min. 6cm. Powierzchnię poszurów zabezpieczyć przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Na poszurach między blankami wyprowadzić spadek min. 20%

Istniejące poszury blankowania delikatnie rozebrać. Nowe wykonać z cegły nowej „gotyckiej” o formacie analogicznym jak zastany, murowanej na szczelnej zaprawie mineralnej z okapem min. 6cm. Powierzchnię poszurów zabezpieczyć przez co najmniej trzykrotne smarowanie.

Kamienne rygocze zachować i poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- udrożnienie odpływu z poziomu podstowy hełmu
- usunięcie mchów i porostów z powierzchni kamienia
- delikatnie umyć parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocentowym (do 5%) roztworem kwasu fluorowodorowego (HF)
- uzupełnienie lica kłami na bazie zapraw mineralnych
- zabezpieczenie powierzchni przez co najmniej trzykrotne smarowanie preparatem hydrofobizacyjnym.

Projekt budowlany remontu bieżącego wieży Baszty Wrocławskiej w Paczkowie			
Rzut kondygnacji VIII		Skala 1:50	Rys.13
A- Architektura			09/2009
Projektant:	dr inż. arch. Paweł Szkoda		Podpis
	nr uprawnień: 451/86/UW		
	dr inż. arch. Andrzej Legendzewicz		Podpis
Opracowanie:	mgr inż. arch. Anna Żugaj		Podpis
	mgr inż. arch. Krzysztof Nawarecki		Podpis
Sprawdzający		nr uprawnień: 118/90/UW	Podpis
B- Konstrukcja			
Projektant:	inż. Florian Nadolski		Podpis
	nr uprawnień: 129/66 Wm		
Sprawdzający:	inż. Aleksander Łuszczi		Podpis
	nr uprawnień: 178/75 Wwm		Podpis