

Usunąć tynki cementowe z ściany tylnej na krenelacji. Mury poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- umycie 1lca parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocenowym roztworem kwasu fluorowodorowego (HF)
- uzupełnienie 1lca kłtami na bazie zapraw mineralnych
- usunięcie w całości fugi cementowej
- wykonanie nowej fugi z gotowych zapraw (na bazie zapraw mineralnych)
- zafidotobizowanie powierzchni przez co najmniej trzykrotne smarowanie.

Prace wykonać pod nadzorem autorskim

Llco ceglane muru poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- umycie 1lca parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocenowym roztworem kwasu fluorowodorowego (HF)
- uzupełnienie 1lca kłtami na bazie zapraw mineralnych
- usunięcie w całości fugi cementowej
- wykonanie nowej fugi z gotowych zapraw (na bazie zapraw mineralnych)


Istniejące poszury blankowania delikatnie rozebrać. Nowe wykonać z cegły nowej „gotyckiej” o formacie anologicznym jak zastiany, murowanej na szczelnej zaprawie mineralnej z okapem młn. 6cm. Powierzchnię poszurów zafidotobizować przez co najmniej trzykrotne smarowanie.

Ceglany hełm oczyścić z istniejących zapraw cementowych. Llco ceglane poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- umycie 1lca parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocenowym roztworem kwasu fluorowodorowego (HF)
- uzupełnienie 1lca kłtami na bazie zapraw mineralnych
- usunięcie w całości fugi cementowej
- wykonanie nowej fugi z gotowych zapraw (na bazie zapraw mineralnych)
- zafidotobizowanie powierzchni hełmu przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Prace wykonać pod nadzorem autorskim.

W otwora osadzić drzwi o prostych sřlizowanych formach gotyckich - konstrukcja deskowo - spagowo obita blachą i kratownicą prostokątną z bednarką szer. 5cm mocowaną na gwoździe z główkami opracowanymi kowalstwo. Elementy kowalskie pomalować w matowym grafitowym kolorze, a drewniane zabezpieczyć preparatem Alloxal lub równoważnymi i pomalować w kolorze palisander.

Usunąć istniejącą posadzkę cementową. Udrożnić odpływ wszystkich rzygaczy. Wykonać nową posadzkę z płył ceramicznych 18x18 gr. 5cm układanej na szczelnej zaprawie mineralnej ze spodem do rzygaczy. Pod posadzką wykonać izolację typu szlamującego np. Aquafiln 2K lub anologiczną z kotnikiem wys 10cm na każdej ze ścian.



Kamienne rzygacze zachować i poddać zabiegom konserwatorskim obejmującym:

- udrożnienie odpływu z poziomu podstawy hełmu
- usunięcie mchów i porostów z powierzchni kamienia
- delikatne umycie parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocenowym (do 5%) roztworem kwasu fluorowodorowego (HF)
- uzupełnienie ubytków (drobnych) kłtami na bazie zapraw mineralnych
- zabezpieczenie powierzchni przez co najmniej trzykrotne smarowanie preparatem hydrotobizacyjnym.

Projekt budowlany remontu bieżącego wieży Baszty Wrocławskiej w Paczkowie

Rzut dachu		Skala 1:50	Rys. 14
A- Architektura			09/2009
Projektant:	dr inż. arch. Paweł Szkoda		Podpis
	nr uprawnień: 451/86/UW		
	dr inż. arch. Andrzej Legendzewicz		Podpis
Opracowanie:	mgr inż. arch. Anna Żugaj		Podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Krzysztof Nawarecki		Podpis
	nr uprawnień: 118/90/UW		
B- Konstrukcja			
Projektant:	inż. Florian Nadołski		Podpis
	nr uprawnień: 129/66 Wm		
Sprawdzający:	inż. Aleksander Łuszczki		Podpis
	nr uprawnień: 178/75 Wwm		