


NNW

SSE



PPUH "GEOTEST" Zakład Robót Geologiczno-Inżynierskich Ostrów Wlkp.				Zał.Nr 3
ZLECENIODAWCA: "EKO-KOMPLEKS" S.J. RZGÓW, ul. Guzewska 14		OPINIA GEOTECHNICZNA PACZKÓW - Oczyszczalnia Ścieków Budowa zbiornika retencyjnego		
		Przekrój geotechniczny I -- I'		Skala 1: $\frac{500}{100}$
Opracował	Data 03.2015r	Nazwisko mgr Jadwiga Żuber	Podpis	